


見積依頼

配管支柱修理 2本 ※同じ状態の柱が2本あり、2本修理の見積をお願いします。

支柱	SS400	5.5t	80A	全周溶接
座板	SS400	6.0t	200×200mm	全周溶接
FRPライニング	3.5PLY	トップコートグレー		



全体写真
1本目



2本目

