ＪＣアベニューみずほ台
206号室
天井漏水
入居者様撮影写真
天井に亀裂あり。
ここからポタポタ
漏れています。